

1 KSAS 乾燥システムにおいて PF コンバイン使用時の荷受操作に関する通知を改善しました！



- PF コンバインから排出後、コンテナにコンバインデータが一度も取得されていない状態で乾燥モニタ画面から「コンテナ到着」を選択した場合のみ、「コンバインデータが取得できていませんがよろしいですか？」と通知が出ていました。(一度データを取得すると同じコンテナへの排出2回目以降は、コンバインデータが取得されていない状態で「コンテナ到着」を選択しても同様の通知は出ませんでした)



- 同じコンテナに2回以上排出し、排出2回目以降のコンバインデータが取得されていない状況で「コンテナ到着」を選択した場合でも「コンバインデータが取得できていませんがよろしいですか？」と通知が出るようになりました。


例) ①圃場 B01 で刈取りを行い、コンテナ 1 に排出する作業を 2 回行いました。荷受に表示されている収量が実際よりも少ない場合は、全てのコンバインデータが取得されていない可能性があります。考えられますので、機器名「コンテナ 1」を選択し、荷受詳細を確認します。

| 荷受 | | 仕分クリア | 新規 |
|---------|------------------|-------|----|
| 機器名 | コンテナ1 | | |
| 作付計画 | あきたこまち | | |
| 圃場 | 圃場B01 | | |
| 収量 | 12.8石(1,278.5kg) | | |
| 水分/タンバク | 34.0%/13.9% | | |
| 張込先 | コンテナ到着 | | |

荷受詳細を確認すると、1回目の排出によるコンバインデータの情報は取得されていますが、2回目の排出によるコンバインデータはまだ取得されていないことがわかります。

| KSAS 荷受詳細 | | | | | | 基本設定 | 乾燥モニタ | 履歴 | 分析/出力 | マニュアル |
|-----------|--------|-------------|---------|------------|--------------|----------------|-------|----|-------|-------|
| 戻る | | | 伝票出力 | | | | | | | |
| 荷受番号 | R0040 | 09/10 13:56 | 収穫量 | 12.8 石 | (換算重量) | | | | | |
| 荷受コンテナ | コンテナ1 | | | 1,278.5 kg | (1,280.0 kg) | | | | | |
| 作付計画 | あきたこまち | | 水分 | 34.0 % | | | | | | |
| 圃場 | 圃場B01 | | タンバク | 13.9 % | | | | | | |
| 荷受詳細 | | | | | | | | | | |
| 圃場番号 | 圃場 | 作付計画 | 収穫量 (k) | 水分 | タンバク | | | | | |
| 圃場B01 | 圃場B01 | あきたこまち | 1,278.5 | 34.0 | 13.9 | データ取得済 (1回目排出) | | | | |
| 圃場B01 | 圃場B01 | あきたこまち | | | | データ取得未 (2回目排出) | | | | |

- ② 2回目のコンバインデータが取得されていない状況で、乾燥モニタ画面の荷受から「コンテナ到着」を選択すると「コンバインデータが取得できていませんがよろしいですか？」と通知が出てきますので、「いいえ」を選択してコンバインデータの到着をお待ちください。



※「はい」を選択すると、2回目の排出で取得されるはずだったコンバインデータは「不明」コンテナとして荷受画面に新たに表示されてしまいます。

※掲載の画面は予告なく変更されることがあります。